


Test af tilbagemeldinger S88

Min erfaring er, at det er utroligt vigtigt at teste S88 tilbagemeldingerne rigtigt grundigt. Det er ret indviklet at lave om på når først det hele er skruet fast og der er lagt ballast omkring skinnerne.

De mest almindelige problemer er:

- De 2 skinnestrenge er ikke isoleret fra hinanden – altså tilbagemeldingsskinnen – og 'pol' skinnen
- Blokkene er ikke isoleret ordentlig fra hinanden – sporisolatoren fungerer ikke – eller skinnestrengene rører hinanden
- Der er ikke forbindelse til S88 tilbagemeldingsboksen
- Den første S88 boks er ikke forbundet til stel
- Centralstationen er ikke opdateret med nyeste software
- Windigipet er ikke konfigureret korrekt – benyt moduler med 8 tilbagemeldingspunkter.

	Test 1: Fjern alle lokomotiver og vogne fra banen. Start nu Windigipet – og vælg "Feedback-monitoren". Nu skal alle numrene fra 1 til 64 være 'hvide' – det betyder 'ikke besat'. Tag nu ét lokomotiv og kør banen igennem og check på Feed-back monitoren at nummeret skifter til 'rødt' når lokomotivet befinder sig i blokken. Notér eventuelle fejl.
	Test 2: Her checkes om der er forbindelse mellem tilbagemelding nr. 10 og 11 – det må der ikke være. Bemærk de små nummermærkater – de kan være ret praktiske i opbygningsfasen.

	Test 3: Her checkes om der er forbindelse mellem tilbagemelding nr. 10 og 'den modsatte' skinne – det må der ikke være.
	Test 4: Hvis man har en apple eller en android telefon eller tablet kan man gratis downloade en app til windigipet. Man kan nu fjernstyre banen fra mobilen ! Man kan også starte 'feedback' monitoren fra mobilen – det er ret smart når man skal rundt og fejlsøge på banen og man ikke gider spæne frem og tilbage til pc'en.

.