

DSD2010 spørgsmål

Jens krogsgaard – 21-4-2017


Spm 1:

Jeg vil lige vende et par spørgsmål med dig vedrørende ombygningen.

Jeg har nu gjort klar til 3 tilbagemeldings tilslutninger. De to yderste er ligetil, men hvad med det midterste skinnestykke?? Det fremgår ikke helt klart af vejledningen, skal den tilsluttes det ben i midten, der er svejset til skinnestykket og bruges til tilbagemelding. Hvis ikke hvor så.

Svar:

Jeg forstår spørgsmålet som hvordan skal det midterste skinnestykke – altså RM2 tilsluttes:




www.DIGITAL-BAHN.de

Zusätzlich sind hier gezogen worden:

- Loch unten links: wurde um die beiden Motor-Kabel (SCHWARZ) ergänzt
- Loch rechts daneben: hier liegen die 3 Lichtkabel ORANGE (+), ROT (Signal Rot), WEISS (Signal Weiß), diese werden zum Ausfahr-Signal auf der Hausseite geführt

Zusätzlich ist hier das 3. Rückmelde-Kabel, das direkt am Schleifring-Schleifer angelötet wurde.



Som du kan se på billedet lodder du en ledning på den 'slæber' der har forbindelse til det midterste skinnestykke – altså RM2. Jeg kan ikke herfra se hvilken der er tale om – men det må du let kunne se.

Spm 2:

Skal den anden bruges i forbindelse med 0 spænding til skinnestykket modsat tilbagemelding skinnen, eller kan det fjernes som de 4 øvrige.

Svar:

Den skal IKKE fjernes – den forsyner ganske rigtigt den skinne, der IKKE er tilbagemelding, med 0-spænding

Spm 3:

Jeg har brugt skinnen tæt ved huset til tilbagemelding som anbefalet i vejledningen.

Så jeg går ud fra, at jeg skal fjerne benet som på tegningen. Er det korrekt??

Svar:



Spørgsmålet er altså om det er den rigtige pind der skal fjernes. Jeg vil mene at det er den rigtige pind.

Den pind der skal fjernes er den der har forbindelse til den skinne, der benyttes til tilbagemelding – altså RM2. Da den jo nu bruges til tilbagemelding skal den jo ikke forsynes med 0-spænding – for så vil sporet jo konstant være besat.

Prøv at tage dit fladkabel – og check så om det ikke er korrekt at den pind, der skal fjernes har forbindelse til RM2.

Spm 4:

Den vedlagte Hallsensor skal den bruges eller er det kun ved to skinne drift ??

Svar

Jeg har ikke brugt Hallsensoren til noget